



WPサスペンション オーバーホール基本工賃価格表

2023/5/1

REAR SHOCK	タイプ	料金(税抜き)	料金(税込み)	備考
3612 mono EMU	旧型	¥16,000	¥17,600	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
3612 mono CC/VAP	旧型	¥18,500	¥20,350	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
4681 mono EMU	旧型	¥16,500	¥18,150	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
4014 mono EMU	現行	¥15,500	¥17,050	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
4014 mono FUS/SPN	現行	¥19,000	¥20,900	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
4681 mono CC/VAP	旧型	¥20,000	¥22,000	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
4618 mono VAP (comp)	現行	¥21,000	¥23,100	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
5018 mono PDS	現行	¥22,500	¥24,750	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
3612 twin EMU	旧型	¥26,500	¥29,150	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
4014 twin EMU	現行	¥26,000	¥28,600	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
3612 twin VAP	旧型	¥29,000	¥31,900	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み
4014 twin SPIN	現行	¥28,500	¥31,350	オイルシール・ダストシール・キャップO-ring込み

FRONT FORK		料金(税抜き)	料金(税込み)	備考
3548RCMA	旧型	¥30,000	¥33,000	オイルシール込み
3500CC	現行	¥38,000	¥41,800	オイルシール込み
4054RCMA/ROMA	旧型	¥33,000	¥36,300	オイルシール込み
4357RCMA/4357ROMA	旧型	¥35,000	¥38,500	オイルシール込み
4800RCMA	現行	¥50,000	¥55,000	オイルシール込み
4357MX/MA	旧型	¥38,000	¥41,800	オイルシール・ダストシール込み
4800MX/MA	現行	¥40,000	¥44,000	オイルシール・ダストシール込み
5060MX/MA	旧型	¥38,000	¥41,800	オイルシール・ダストシール込み

STEERING DAMPER		料金(税抜き)	料金(税込み)	備考
1508 twintube	旧型	¥14,000	¥15,400	オイルシール込み
1508twintube 06	旧型	¥14,000	¥15,400	オイルシール込み
1508twintube 09	現行	¥14,500	¥15,950	オイルシール込み

- * 基本工賃にはオイル、窒素ガス及び備考欄記載のパーツを含みます。
- * 備考欄記載以外の消耗パーツ(Duブッシュ、ピストンリング等)は料金別途となります。
- * 本体のコンディションにより工賃は上下します。予めご了承下さい
- * 修理の性質によりキズ、変色などが伴う場合がございます。予めご了承下さい
- * コンディションにより追加の作業が必要な場合は別途相談させていただきます。
- * 旧型のWPサスペンション製品で部品が調達できない場合、修理をお断りする場合がございます。
- * 仕様変更等については個別にお問い合わせ下さい。

WPサスペンション正規輸入元
 (株)MCインターナショナル
 564-0053
 大阪府吹田市江の木町24-3
 TEL:06-6318-5000
 FAX:06-6318-5001
 WEB: www.wpsuspension.jp
 MAIL: isao@wpsuspension.jp